

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„PETRODAVA” AL JUDEȚULUI NEAMȚ

Adresa: mun. Piatra-Neamț, str. Cuejdi, nr. 34, jud. NEAMȚ
Contact: 0742025144, 0233/216.815, fax: 0233/211.666
Email: relatii publice@ijsunt.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

- Controale la operatori economici care prestează servicii sociale -

Anual, de regulă în luna martie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și conform planificărilor, cadrele cu atribuții de control din Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț desfășoară activități de control la unități de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor și persoanelor cu dizabilități.

Ca element de noutate, din acest an, Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență emit recomandarea de suspendare a licențierii serviciului social în situațiile prevăzute de art. 83 și art. 84 din Ordinul 179/2089/20892/2023 din 10 noiembrie 2023 pentru aprobarea „Dispozițiilor Generale de apărare împotriva incendiilor la spații și clădiri în care se organizează și funcționează servicii sociale”.

➤ **Articolul 83** (1) Inspectoratele pentru situații de urgență emit recomandarea de suspendare a licenței de funcționare a **serviciului social care se desfășoară într-o construcție autorizată din punctul de vedere al securității la incendiu**, dacă se constată oricare dintre următoarele situații:

- a) depășirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizația de securitate la incendiu;
- b) desființarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanță cu valoarea de referință;
- c) reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
- d) desființarea instalațiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu;
- e) desființarea instalațiilor/sistemelor de defumare ori a instalațiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

(2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la [alin. \(1\)](#) sunt cele cuprinse în documentațiile tehnice aferente autorizațiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situații de urgență, raportate la cerințele reglementărilor tehnice indicate în documentația ce a stat la baza obținerii autorizației.

➤ **Articolul 84:** (1) Inspectoratele pentru situații de urgență emit recomandarea de suspendare a licențierii **serviciului social care se desfășoară în construcții care funcționează fără obținerea autorizației de securitate la incendiu**, dacă se constată oricare dintre următoarele situații:

- a) depășirea numărului maxim de utilizatori cu mai mult de 10% din valoarea de referință;
- b) neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare față de valoarea de referință;
- c) reducerea prin elemente de construcție, cu mai mult de 25% din valoarea de referință a înălțimii/lățimii căilor de evacuare, în condițiile în care deficiența nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
- d) neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, în concordanță cu valoarea de referință;
- e) neechiparea cu instalații/sisteme de defumare ori instalații de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanță cu valoarea de referință.

(2) Valorile de referință pentru criteriile prevăzute la [alin. \(1\)](#) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentației tehnice de autorizare a lucrărilor de construcții sau la momentul punerii în funcțiune ori, după caz, la momentul licențierii serviciului social, identificat din dosarul întocmit în acest sens, potrivit legii.

(3) La solicitarea inspectoratelor pentru situații de urgență, autoritățile competente în emiterea autorizațiilor de construire sunt obligate să pună la dispoziție documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele și informațiile privind elementele de identificare ale construcției, data și numărul autorizației, denumirea lucrărilor executate, precum și data realizării documentației tehnice de autorizare a construcțiilor.

Ca urmare a controalelor desfășurate în luna martie a.c, ISU Neamț a comunicat în scris Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Neamț recomandarea de suspendare a licențierii serviciului social pentru următoarele obiective:

Denumire furnizor	Motivul
S.C. Matei Junior Com S.R.L. Bicaz	clădirea nu este echipată cu instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
S.C. Salvcenter Familia S.R.L. Piatra-Neamț	clădirea nu este echipată cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
RSA Casa Ely Centrum S.R.L. Roznov	clădirea nu este echipată cu instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
S.C. Power Light Systems S.R.L. Dumbrava Roșie	clădirea nu este echipată cu instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
S.C. Amabianca TSK S.R.L. Gârcina	clădirea nu este echipată cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
Asociația Umanitară Codrin – „Ocroțiți copiii ce vor rămâne doar copii” Agapia	clădirea nu este echipată cu instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
S.C. Flory Med S.R.L.. Piatra-Neamț	clădirea nu este echipată cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
S.C. Casa Lenalia S.R.L. Alexandru cel Bun	clădirea nu este echipată cu instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
S.C. Sar for Life S.R.L. Alexandru cel Bun	clădirea nu este echipată cu instalație de stingere a incendiilor cu hidranți interiori (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)
Asociația „Societatea de Psihogeriatrie” Pângărați	clădirea nu este echipată cu instalație de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (art. 84 alin.1 lit. d) din Ordinul 179/2089/20892/2023)

Facem precizarea că inexistența autorizației de securitate la incendiu nu conduce în mod automat la oprirea funcționării, acest lucru făcându-se doar atunci când se încalcă grav cerința de securitate la incendiu în condițiile criteriilor stabilite în ordinul amintit mai sus.

ISU Neamț va continua și în perioada următoare controale la instituții și operatori economici care prestează servicii sociale, iar concluziile acestor activități vor fi comunicate public ulterior.

Compartimentul Informare și Relații Publice